



Zweigverein Strebersdorf
im Verband der ÖBB-Landwirtschaft
Mühlweg 2, Parzelle 1
1210 Wien
ZVR- Zahl 641406820



Wien, 27.07.2026

Liebe Mitglieder,

unser Wasserleitungssystem in der Kleingartenanlage ist 27 Jahre alt.

Um die lückenlose Wasserversorgung aller Parzellen sicherzustellen, sind laufende Wartungs- und Prüfarbeiten erforderlich.

Diese werden vom Kleingartenverein organisiert bzw. durchgeführt.

Aktuell sind wir mit der Prüfung bzw. örtlichen Eingrenzung einer Leckage beschäftigt.

Dazu muss ein Teil der 42 verbauten Haupt-Wasserabsperrventile sehr kurzfristig in der Nacht gesperrt werden.

Als Vorbereitung dazu werden diese, laut Lageplan geortet, gereinigt, geöffnet und blau markiert.

Im Bedarfsfall (z.B. Wasserrohrbruch) muss der rasche Zugang zu diesen Ventilen gewährleistet sein.

Wir ersuchen alle Mitglieder in all unserem Interesse diese **blau markierten Ventildeckel nicht zu verschütten, nicht mit Beton oder Asphalt zu überziehen und sauber zu halten.**



Vielen Dank!

Die Vereinsleitung